Boston Scientific International S.A.
EMEA Headquarters
Siège social : Parc du Val Saint Quentin – 2 rue René Caudron
78960 Voisins le Bretonneux – France
Tel 33 (0)1 39 30 97 00
Fax 33 (0)1 39 30 97 99
www.bostonscientific.com

Referens: 97645673-FA 16 september 2026
SRN: US-MF-000004702

Brådskande säkerhetsmeddelande till marknaden – Brådskande återkallelse av medicinteknisk produkt Direxion™ och Direxion HI-FLO™

Bäste materialansvarig och/eller vårdpersonal,

Boston Scientific återkallar specifika partier av Direxion™ och Direxion HI-FLO™ mikrokatetrar på grund av ett tillverkningsproblem som kan göra det svårt att dra ut produkten ur skyddshöljet samt att föra fram eller dra tillbaka produkten genom en styrkateter. Denna återkallelse omfattar endast deLOT-/Batchnummer som anges i bilaga 1.

Problemet kan upptäckas under förberedelse av produkten och/eller vid användning på patient och yttrar sig som ett ökat motstånd mellan mikrokatetern och andra komponenter. Detta ökade motstånd, samt försök att föra fram eller dra tillbaka produkten när motstånd uppstår, kan leda till skador på mikrokatetern. Potentiella negativa hälsokonsekvenser omfattar förlängt ingrepp, kärlskada, vasospasm, behov av ytterligare ingrepp för att avlägsna separerat produktfragment, kvarvarande produktfragment, trombos eller emboli.

Boston Scientific har mottagit ett ökat antal reklamationer angående ökat motstånd och skador relaterade till det ökade motståndet, vilket motsvarar en reklamationsfrekvens på 0,352 %. De flesta rapporterade utfallen har inneburit byte av produkt och/eller fördröjning av ingreppet utan patientskada. Det allvarligaste observerade utfallet har varit en enstaka rapporterad händelse där skaftet separerats inuti kroppen, vilket krävde ytterligare ett ingrepp för att avlägsna det kvarvarande fragmentet. Detta har varit den enda allvarliga skadan som rapporterats. Den allvarligaste potentiella skadan är livshotande emboli, vars sannolikhet att inträffa bedöms som mycket låg. Hittills har inga reklamationer rapporterats där denna skada har inträffat.

Våra register visar att er verksamhet har mottagit vissa av de berörda produkterna. **Tabellen nedan (bilaga 1) innehåller en komplett lista över alla berörda produkter**, inklusive artikelnummer (UPN), produktbeskrivning, GTIN, LOT-/batchnummer och utgångsdatum.
Observera att **endast produkterna som listas nedan berörs. Ingen annan produkt från Boston Scientific omfattas av detta säkerhetsmeddelande**.
All vidare distribution eller användning av eventuella återstående produkter som påverkas av denna åtgärd ska upphöra omedelbart.

INSTRUKTIONER:

1 – **Upphör omedelbart att använda den eller de Boston Scientific-produkter som anges i listan nedan (bilaga 1) och avlägsna omedelbart samtliga berörda enheter från ert lager**, oavsett var de förvaras inom er verksamhet. **Förvara enheterna på en säker plats i väntan på att de returneras till Boston Scientific**.

2 – Anslå omedelbart denna information på en synlig plats nära de berörda produkterna för att säkerställa att informationen är lättillgänglig för alla som hanterar och använder dem.

3 – **Fortsätt att följa gällande vårdstandard** vid uppföljning av patienter som har behandlats med produkten.

4 – **Fyll i det bifogade verifieringsformuläret** även om ni inte har någon produkt att returnera.

5 – När verifieringsformuläret har fyllts i ska det returneras till ert lokala Boston Scientific-kontor för kännedom till Email: NordicProdQuality@bsci.com så snart som möjligt efter mottagandet och senast 10 arbetsdagar efter att detta meddelande mottagits.

6 – **Om ni har produkter att returnera,** förpacka dem i en lämplig transportförpackning. **Efter mottagande av verifieringsformuläret kommer Boston Scientific att kontakta er för att ordna med retur.**

7 – Vidarebefordra detta meddelande till all sjukvårdspersonal inom din organisation som behöver känna till detta och till alla instanser dit de potentiellt berörda produkterna har överförts (i förekommande fall). Informera Boston Scientific om berörda produkter som har överförts till andra instanser (i förekommande fall).

Er nationellt behöriga myndighet har informerats om detta säkerhetsmeddelande.
Eventuella biverkningar eller kvalitetsproblem i samband med användning av dessa produkter ska rapporteras till Boston Scientific och berörda tillsynsmyndigheter, om tillämpligt.

Patientsäkerhet är Boston Scientifics högsta prioritet. Därför är vi måna om öppen kommunikation med läkare och vårdpersonal för att se till att ni får relevant information i god tid för att kunna hantera dina patienter. Om ni har några frågor eller vill ha hjälp med detta säkerhetsmeddelande , kontakta din lokala försäljningsrepresentant.

Med vänliga hälsningar,



Richard Kirkendall
Vice President, Global Quality

Bilaga: Verifieringsformulär

Bilaga 1 – Berörd produkt

Alla produkter som anges nedan har <u>utgångsdatum</u> inom intervallet 23 oktober 2027 till 28 juli 2028.

Artikelnummer	Materialbeskrivning	GTIN	LOT-/Batchnummer
M001195200	NGMC/SINGLE/021/STRAIGHT/1RO/105	08714729839316	37942457, 37999053, 38224527, 38304916, 38415911, 38687159, 38707977, 38916519, 39029416, 39029419, 39029640, 39092278, 40476286, 40479386, 40523958, 40525677,
M001195210	NGMC/SINGLE/021/STRAIGHT/1RO/130	08714729839323	37914435, 37914436, 37956674, 37981343, 37981344, 38022632, 38022633, 38022634, 38149673, 38181211, 38224528, 38259475, 38259476, 38290713, 38290714, 38290715, 38290716, 38290717, 38399232, 38446223, 38479515, 38506196, 38530446, 38530447, 38629332, 38629333, 38647617, 38647618, 38649501, 38649508, 38687327, 38708440, 38708441, 38745184, 38769513, 38769514, 38934430, 39189795, 39189798, 40466471, 40466472, 40482683, 40482684, 40482685, 40487838, 40487839, 40487900, 40487954, 40487955, 40487956, 40487957, 40501048, 40501049, 40514122, 40514123, 40514222, 40514223, 40533342, 40533344, 40536165, 40536166,
M001195220	NGMC/SINGLE/021/STRAIGHT/1RO/155	08714729839330	37981345, 38022666, 38629565, 38629566, 38708453, 38745192, 38800928, 38800929, 38916517, 38937262, 38990881, 39074440, 39141261, 40482690, 40482691, 40485783, 40485784, 40489060, 40507284, 40510556, 40512867, 40512868, 40512869, 40512993, 40512994, 40512995, 40513031, 40513032, 40539143, 40539144,
M001195230	NGMC/SINGLE/021/BERN/1RO/105	08714729839347	37818205, 37942458, 37956675, 37981346, 38002441, 38224529, 38224530, 38304917, 38304918, 38415912, 38484288, 38506191, 38595896, 38629330, 38647611, 38647613, 38687220, 38687221, 38707976, 38876166, 38970274, 38970936, 39092279, 39092680, 40484896, 40484897, 40484952, 40523918, 40523919, 40525673, 40525674, 40525675, 40525676, 40531394, 40531395, 40531396,

Artikelnummer	Materialbeschreibung	GTIN	LOT-/Batchnummer
M001195240	NGMC/SINGLE/021/BERN/1RO/130	08714729839354	37818206, 37818207, 37818208, 37818209, 37849382, 37849383, 37849384, 37849385, 37849386, 37849387, 37849388, 37849389, 37914437, 37914438, 37914439, 37914460, 37914461, 37956676, 37956677, 37981347, 38002442, 38022635, 38022636, 38049174, 38112465, 38112466, 38112467, 38112468, 38112469, 38149674, 38149675, 38149676, 38181212, 38181213, 38181214, 38224531, 38224532, 38224533, 38224534, 38259477, 38259478, 38259479, 38290718, 38290719, 38290720, 38290721, 38290722, 38290723, 38350139, 38350320, 38350321, 38350322, 38350323, 38361992, 38361993, 38361994, 38361995, 38361996, 38399233, 38399234, 38399235, 38399236, 38399237, 38399238, 38479516, 38479517, 38506194, 38530448, 38530449, 38560743, 38560744, 38560745, 38560746, 38560747, 38595897, 38595898, 38595899, 38596320, 38596321, 38629336, 38629339, 38629560, 38649503, 38649505, 38687328, 38687329, 38687330, 38687331, 38701165, 38708407, 38708408, 38708411, 38708414, 38708417, 38708418, 38708419, 38745186, 38745187, 38745189, 38769518, 38769519, 38769960, 38769961, 38810595, 38810596, 38810597, 38827709, 38827710, 38827711, 38827712, 38827713, 38827714, 38827715, 38827716, 38827717, 38904801, 38904802, 38904803, 38932705, 38970735, 38970736, 38990278, 38990279, 38990341, 38990343, 38990344, 38990345, 39029646, 39029647, 39029648, 39029649, 39029654, 39074444, 39074445, 39074446, 39074452, 39074453, 39074454, 39074455, 39074456, 39140982, 39140983, 39140984, 39140985, 39140986, 40466475, 40466476, 40466477, 40466585, 40466586, 40466587, 40482558, 40482559, 40482680, 40482681, 40482682, 40488088, 40488089, 40488090, 40488091, 40501038, 40501039, 40501080, 40501081, 40501082, 40501083, 40504691, 40504692, 40507428, 40507429, 40510781, 40510782, 40510783, 40510784, 40510785, 40514124, 40514125, 40521990, 40521991, 40533357, 40533358, 40533359, 40533361, 40533363, 40533365, 40536160, 40536161, 40536162, 40536163, 40536164, 40539613, 40539614, 40539615, 40539616,
M001195250	NGMC/SINGLE/021/BERN/1RO/155	08714729839361	37886785, 37981348, 38022667, 38022668, 38049175, 38149678, 38224535, 38259480, 38259481, 38323413, 38446235, 38506483, 38560459, 38560740, 38560741, 38595642, 38595643, 38644774, 38708452, 38745193, 38810251, 38904563, 38904564, 38937261, 38990880, 39027325, 39027326, 39092681, 39092682, 39140994, 39140995, 39141262, 39141263, 40482688, 40482689, 40502253, 40507285, 40512991, 40512992, 40525712, 40531379, 40537145,
M001195260	NGMC/SINGLE/021/J/1RO/105	08714729839378	37818211, 37881104, 37942459, 38002443, 38224536, 38415913, 38595894, 38595895, 38629331, 38687224, 38904567, 38904568, 38916620, 38970937, 38990576, 38990842, 39027322,
M001195270	NGMC/SINGLE/021/J/1RO/130	08714729839385	37914462, 37956678, 38079823, 38079827, 38079828, 38181215, 38224537, 38290724, 38399239, 38399240, 38399241, 38446224, 38460466, 38479514, 38479518, 38506192, 38506193, 38527327, 38527328, 38560748, 38560749, 38560750, 38560751, 38629561, 38647619, 38649500, 38649513, 38769494, 38769500, 38827706, 38990346, 38990347, 39074447, 39191592, 40476394, 40482557, 40487835, 40487836, 40507432, 40513948, 40521921, 40521922, 40524021, 40524022, 40533341, 40535977, 40539682,

Artikelnummer	Materialbeschreibung	GTIN	LOT-/Batchnummer
M001195280	NGMC/SINGLE/021/J/1RO/155	08714729839392	38149679, 38323401, 38444072, 38506482, 38506491, 38560458, 38595645, 38810252, 38936816, 39140997, 39141264, 39189785, 39189791, 40482687, 40493382, 40512909,
M001195290	NGMC/SINGLE/021/SWAN/1RO/105	08714729839408	38362172, 38362173, 38530450, 38595659,
M001195300	NGMC/SINGLE/021/SWAN/1RO/130	08714729839415	37818213, 37818214, 37818215, 37818216, 37881115, 37886786, 37886787, 37886788, 37914463, 37914464, 37914465, 37943140, 37956679, 37957740, 37977611, 38002444, 38002445, 38085044, 38089225, 38092404, 38092405, 38092406, 38112470, 38112471, 38112472, 38149820, 38181217, 38191752, 38220950, 38330637, 38330638, 38415914, 38415915, 38444073, 38444074, 38484290, 38527320, 38527321, 38560452, 38573062, 38573063, 38585014, 38596980, 38596981, 38629571, 38629572, 38769972, 38769973, 38827700, 38827701, 38827702, 38827703, 38827704, 38827705, 38904809, 38904810, 38916514, 38916515, 38937265, 38990849, 38990852, 38990856, 38990857, 39029815, 39143228, 39143230, 40466130, 40466131, 40466631, 40471499, 40471940, 40476290, 40476291, 40476292, 40479473, 40479474, 40479716, 40479717, 40492475, 40493319, 40493333, 40493440, 40497672, 40499680, 40499681, 40505968, 40505969, 40512591, 40512592, 40512593, 40513026, 40513027, 40521923, 40521924, 40525798, 40525799, 40525860, 40531461, 40531462, 40533302, 40535971, 40535972,
M001195310	NGMC/SINGLE/021/SWAN/1RO/155	08714729839422	37818217, 37818218, 37818219, 37881110, 37881111, 37881112, 37886789, 37886790, 37886791, 37886792, 37928860, 37928862, 38585015, 38585016, 38745481, 38745482, 38745483, 39143525, 39143526, 39143527, 40466594, 40466595, 40466596, 40476306, 40476307, 40476308, 40482692, 40482693, 40482694, 40485789, 40485790, 40485791,
M001195320	NGMC/SINGLE/021/STRAIGHT/2RO/130	08714729839439	37818440, 37818441, 37981349, 38002446, 38200316, 38200317, 38224539, 38304087, 38330639, 38399242, 38399243, 38503335, 38530451, 38629573, 38629576, 38650063, 38650068, 38810584, 38904811, 40466632, 40466633, 40466634, 40476310, 40476442, 40476443, 40482607, 40482609, 40489044, 40491252, 40493253, 40493444, 40502171, 40502326, 40502327, 40504735, 40504736, 40504737, 40525535, 40531443, 40531445, 40533244, 40533305,
M001195330	NGMC/SINGLE/021/STRAIGHT/2RO/155	08714729839446	37957742, 38361997, 38361998, 38439368, 38527323, 38527324, 38527326, 38876179, 38916511, 39029983, 39029986, 39092697,
M001195340	NGMC/SINGLE/021/BERN/2RO/130	08714729839453	37818442, 38181218, 38181219, 38224580, 38240231, 38350326, 38361999, 38460468, 38484291, 38503334, 38530454, 38530455, 38629574, 38650064, 38745484, 38769974, 38769975, 38904812, 38904813, 38937271, 38937272, 38990884, 39092686, 39092687, 40476309, 40476444, 40482608, 40507288, 40510453, 40525536, 40525537,
M001195350	NGMC/SINGLE/021/BERN/2RO/155	08714729839460	37881102, 37881103, 37943142, 37943143, 37957743, 38439681, 38439682, 38484292, 38527325, 38876320, 38904816, 38904817, 38916510, 38916512, 38990272, 38990273, 38990274, 39029898, 39092695, 39092696,
M001195400	NGMC/SINGLE/027/STRAIGHT/1RO/105	08714729839477	38049178, 38415916, 38595648, 38708403, 39141268,

Artikelnummer	Materialbeschreibung	GTIN	LOT-/Batchnummer
M001195410	NGMC/SINGLE/027/STRAIGHT/1RO/130	08714729839484	38061296, 38092407, 38092408, 38112473, 38149821, 38181960, 38198831, 38224581, 38259482, 38273746, 38362200, 38362201, 38399244, 38445017, 38649517, 38649853, 38667794, 38810594, 38904807, 40470780, 40476390, 40482606, 40493383, 40495046, 40495047, 40495048, 40495049, 40502037, 40502268, 40510553, 40510554, 40512596, 40512597, 40512990, 40516627, 40518479, 40518820, 40518821, 40525714, 40525715, 40525716,
M001195420	NGMC/SINGLE/027/STRAIGHT/1RO/155	08714729839491	38049561, 38065517, 38092409, 38745199, 38745480, 39092274, 40482626, 40482629, 40497899, 40497980, 40502330, 40504597, 40504598, 40531426,
M001195430	NGMC/SINGLE/027/BERN/1RO/105	08714729839507	38149822, 38210076, 38415917, 38595649, 38708406, 39141265,
M001195440	NGMC/SINGLE/027/BERN/1RO/130	08714729839514	38181961, 38198832, 38224582, 38259483, 38324070, 38460469, 38560455, 38560456, 38595654, 38649857, 38745194, 38745195, 38810586, 38810591, 38904805, 39092267, 39092272, 39143222, 40470259, 40478976, 40478977, 40492318, 40497671, 40497858, 40502038, 40502039,
M001195450	NGMC/SINGLE/027/BERN/1RO/155	08714729839521	38224583, 38273637, 38649877, 38707975, 38745198, 40470668, 40470669, 40476288, 40476289, 40476304, 40476305, 40495080, 40504684, 40512595, 40516625, 40516626, 40523967, 40525596, 40531425,
M001195470	NGMC/SINGLE/027/J/1RO/130	08714729839545	38112474, 38149823, 38181962, 38181963, 38399282, 38415919, 38416360, 38445015, 38649840, 38649849, 39143221, 40470762, 40470763, 40470782, 40476387, 40476388, 40478984, 40478985, 40502172,
M001195480	NGMC/SINGLE/027/J/1RO/155	08714729839552	38649876, 38668791, 39074172, 39074173, 40482627, 40482628,
M001195500	NGMC/SINGLE/027/SWAN/1RO/130	08714729839576	38061298, 38061299, 38092411, 38092412, 38092413, 38112475, 38112476, 38112477, 38167702, 38167705, 38181964, 38181965, 38181966, 38181967, 38181968, 38416361, 38416362, 38595650, 38595651, 38595652, 38650001, 38650003, 38746409, 38746410, 38810247, 38810248, 38904814, 38904815, 38937266, 38937267, 38937268, 38937270, 38990858, 39027320, 39092275, 39092276, 39092277, 40466592, 40466593, 40471963, 40471964, 40478978, 40478979, 40502334, 40502335, 40504653, 40504654, 40513028, 40513029, 40513030, 40524000,
M001195510	NGMC/SINGLE/027/SWAN/1RO/155	08714729839583	38061601, 38063600, 38434622, 38434623, 38650006, 38650007, 40482630, 40482631, 40502273, 40502274,
M001195610	NGMC/FATHOM/021/STRAIGHT/1RO/130	08714729839606	37775581, 37914469, 37914471, 38112478, 38149824, 38149825, 38181969, 38290725, 38342768, 38342769, 38647607, 38647608, 38647615, 38647616, 38649502, 38687333, 38687334, 38708446, 39029659, 40466126, 40466127, 40466473, 40476395, 40485647, 40485732, 40501047, 40504656, 40504657, 40508315, 40512996, 40512997, 40519832, 40519833,
M001195620	NGMC/FATHOM/021/STRAIGHT/1RO/155	08714729839613	37775591, 37886793, 37914472, 37914473, 37957744, 38112479, 38149826, 38167704, 38175797, 38444076, 38446234, 38530457, 38745190, 38990885, 39140998, 39140999, 40470358, 40499682, 40499683, 40502254, 40504732, 40504733, 40507436, 40524004, 40539147, 40539467,

Artikelnummer	Materialbeschreibung	GTIN	LOT-/Batchnummer
M001195640	NGMC/FATHOM/021/BERN/1RO/130	08714729839637	37849390, 37914474, 37914475, 37957745, 38022639, 38022640, 38112640, 38181970, 38181971, 38224584, 38259484, 38290726, 38290727, 38290728, 38399245, 38399246, 38399247, 38444840, 38444841, 38444842, 38460462, 38479512, 38484293, 38484294, 38530458, 38530459, 38560742, 38560752, 38708442, 38708443, 38708444, 38708445, 38769962, 38769963, 38769964, 38810598, 38810599, 38810760, 38810761, 38876169, 38916621, 38970725, 38970726, 38970727, 38970728, 38970732, 38970733, 38970734, 39029800, 39074448, 40466474, 40466590, 40466591, 40476391, 40476392, 40476393, 40485646, 40485726, 40485727, 40485728, 40501045, 40501046, 40504841, 40504842, 40507430, 40507431, 40508310, 40508311, 40512998, 40512999, 40513080, 40523938, 40523939, 40524020, 40533345, 40535978,
M001195650	NGMC/FATHOM/021/BERN/1RO/155	08714729839644	37886794, 37957747, 38022670, 38049176, 38149828, 38175798, 38224585, 38259485, 38323409, 38506199, 38531120, 38560457, 38595646, 38595647, 38745191, 38769968, 38769971, 38916516, 38970729, 38990859, 38990882, 39027327, 39141260, 39189845, 40466132, 40466133, 40466134, 40485781, 40493314, 40502331, 40502332, 40502333, 40504594, 40507434, 40507435, 40531377, 40535710, 40535711, 40537146,
M001195660	NGMC/FATHOM/021/STRAIGHT/2RO/130	08714729839651	37914476, 38629575, 38650015, 38687321, 39029882, 39029883, 40466020, 40466021, 40466135, 40507481, 40510684, 40539451,
M001195670	NGMC/FATHOM/021/BERN/2RO/130	08714729839668	37881100, 37889829, 37914477, 37914478, 37914479, 37943144, 37981351, 37981352, 38002448, 38002449, 38002450, 38017051, 38017052, 38022674, 38022676, 38073300, 38073301, 38273216, 38330740, 38350327, 38362202, 38399248, 38399249, 38434624, 38434625, 38439685, 38439687, 38445013, 38560448, 38560451, 38687322, 38810583, 38810585, 38827798, 38827799, 38902297, 38902298, 38916513, 38990275, 38990276, 38990277, 39092688, 39092689, 39143520, 39189848, 40466136, 40466717, 40476440, 40476441, 40492317, 40492357, 40493443, 40507482, 40510454, 40510455, 40510683, 40510769, 40525862, 40531441, 40531444
M001195710	NGMC/FATHOM/027/STRAIGHT/1RO/130	08714729839682	38092414, 38149829, 38181972, 38259486, 38324071, 38416363, 38593058, 38595655, 38629567, 38649848, 38745196, 38810589, 38810590, 38937264, 39092268, 40465990, 40466018, 40466019, 40466137
M001195720	NGMC/FATHOM/027/STRAIGHT/1RO/155	08714729839699	38049560, 38092415, 38112641, 38112642, 38181973, 38210072, 38224586, 38224587, 38239068, 38399299, 38595657, 38595658, 38629568, 38650000, 40493316, 40493317, 40495081, 40504596, 40504689, 40504690, 40512594, 40523965, 40525821,
M001195740	NGMC/FATHOM/027/BERN/1RO/130	08714729839712	38092416, 38112643, 38149830, 38181974, 38224588, 38224589, 38259488, 38273747, 38273748, 38290697, 38330742, 38399250, 38416365, 38445016, 38484295, 38593059, 38595656, 38649843, 38649864, 38745197, 38810587, 38810592, 38876171, 38876172, 38904806, 38937263, 38990883, 39092270, 39143220, 39189853, 39189855, 40485616, 40485617, 40492473, 40493384, 40497670, 40497857, 40499760, 40499761, 40502300, 40502325, 40507454, 40518477, 40518478, 40525595, 40525718, 40525719, 40536127,

Artikelnummer	Materialbeschreibung	GTIN	LOT-/Batchnummer
M001195750	NGMC/FATHOM/027/BERN/1RO/155	08714729839729	38049562, 38112644, 38112645, 38181975, 38259489, 38273638, 38342770, 38346223, 38399380, 38707974, 39074174, 39074176, 39092273, 40470667, 40476303, 40485786, 40485787, 40493318, 40495100, 40507439, 40512986, 40512987, 40523966, 40524003, 40531398, 40531399,
M001195810	NGMC/TRANSEND/021/STRAIGHT/1RO/130	08714729839743	37914480, 37957748, 38022641, 38149831, 38224590, 38446222, 38649514, 39074449, 39074450, 39074451, 39187259, 39187840, 39187841, 40476396, 40485725, 40493312, 40504693, 40507433, 40510780, 40513102, 40513103,
M001195840	NGMC/TRANSEND/021/BERN/1RO/130	08714729839774	37818448, 37818450, 37849391, 37849392, 37849393, 37849394, 37914481, 37914482, 37914483, 37957749, 37957750, 37957751, 37957752, 37981353, 37981354, 37981355, 37981356, 38002451, 38002452, 38002453, 38002454, 38002455, 38002456, 38022642, 38022643, 38022644, 38022645, 38049173, 38065519, 38065520, 38065522, 38065523, 38065524, 38065525, 38065527, 38065528, 38065529, 38065531, 38065532, 38065533, 38106627, 38106628, 38106630, 38149832, 38149833, 38149834, 38149835, 38149836, 38181976, 38181977, 38181978, 38181979, 38181980, 38259490, 38259491, 38290729, 38290730, 38290731, 38290732, 38290733, 38350328, 38350329, 38350330, 38350331, 38350332, 38350333, 38362203, 38362205, 38362206, 38531121, 38629563, 38649510, 38687335, 38708448, 38708449, 38708450, 38708451, 38769965, 38769966, 38769967, 38827707, 38827708, 38876170, 38904804, 38932706, 38932707, 38934432, 38934433, 38934434, 39029655, 39029656, 39029657, 39029658, 39074458, 39074459, 39074600, 39074601, 39074602, 39074603, 39140987, 39140988, 39140989, 39140990, 39140991, 39140992, 39187842, 39187844, 39187845, 39187846, 39219921, 40466468, 40466469, 40466470, 40466588, 40466589, 40466607, 40466608, 40466609, 40466610, 40471679, 40471960, 40471961, 40476398, 40476480, 40476481, 40476482, 40485645, 40485722, 40485723, 40485724, 40485729, 40485730, 40485731, 40493372, 40493373, 40493374, 40493375, 40493376, 40493377, 40493378, 40493379, 40493380, 40493381, 40494944, 40494945, 40494946, 40502255, 40502258, 40502259, 40504658, 40504659, 40504840, 40508312, 40508313, 40510558, 40510559, 40512915, 40512916, 40512918, 40513100, 40513101, 40521985, 40521986, 40521987, 40521988, 40521989, 40523930, 40523931, 40523932, 40523933, 40523934, 40523935, 40523936, 40523937, 40526446, 40526447, 40526448, 40526449, 40526450, 40526451, 40528687, 40528688, 40528689, 40528690, 40528691, 40533346, 40533347, 40533348, 40533349, 40535973, 40535974, 40535976, 40539619,
M001195850	NGMC/TRANSEND/021/BERN/1RO/155	08714729839781	37996606, 38022677, 38022678, 38065534, 38065535, 38112646, 38149837, 38224591, 38259492, 38290688, 38446231, 38769969, 38769970, 38810249, 38875417, 38936818, 38970730, 38970731, 38990886, 39074178, 40466463, 40466605, 40466606, 40470665, 40470666, 40476198, 40484940, 40485711, 40485712, 40485782, 40492387, 40507437, 40512910, 40512911, 40512912, 40512914, 40523982, 40524002, 40525713, 40531378, 40537147,
M001195910	NGMC/TRANSEND/027/STRAIGHT/1RO/130	08714729839828	38240235, 38273744, 39092271, 40464692, 40464699, 40531397,

Artikelnummer	Materialbeschreibung	GTIN	LOT-/Batchnummer
M001195940	NGMC/TRANSEND/027/BERN/1 RO/130	08714729839842	38061297, 38092418, 38149838, 38181982, 38224592, 38240234, 38240236, 38273745, 38649863, 38810593, 39143039, 39189852, 40466138, 40466139, 40466464, 40470781, 40476389, 40478986, 40497669, 40502265, 40507286, 40512989, 40525717,

58708 - AKADEMISKA SJUKHUSET UPPSALA - UPPSALA - Sweden

Fyll i formuläret även om ni inte har någon berörd produkt och skicka det till ert lokala kontor:
Email: NordicProdQuality@bsci.com

Verifieringsformulär – Brådskande återkallelse av medicinteknisk produkt Direxion™ och Direxion HI-FLO™

97645673-FA

---

1 – Vi bekräftar mottagandet av Boston Scientifics säkerhetsmeddelande daterat den 16 september 2026.

2 – **Boston Scientifics register visar att ni har mottagit följande berörda produkter** (*kontrollera därutöver ert lager mot den fullständiga listan över berörda produkter som tillhandahållits)*

Artikelnummer(UPN)	**LOT-/batchnr**	**Kundens /ordernummer**	**Antal skickade**	**Antal att returnera** (Enkel)
M001195270	40476394	50861914	2	
M001195270	40487835	50861914	6	
M001195640	38399247	50825969	3	
M001195640	38460462	50825969	7	
M001195740	38224588	50826974	10	
M001195740	38745197	752788545	10	
M001195740	38904806	50847542	15	
M001195740	40493384	50863014	12	

3 – Vi bekräftar att alla lokaler där den berörda produkten kan finnas har kontrollerats.

4 – Kryssa i ett av dessa påståenden*, underteckna detta formulär och skicka det till Email: NordicProdQuality@bsci.com

- ❑ Vi har ingen berörd produkt.
- ❑ Vi har hittat berörda produkter: bekräfta antal som ska returneras ovan. *Om ni returnerar en produkt som inte är listad ovan, **lägg till UPN, LOT-/batch-/serienummer och ange det antal som ska returneras.***

FÖR ATT RETURNERA PRODUKTER:

1 – Efter mottagandet av verifieringsformuläret kommer Boston Scientific att kontakta dig för att ordna med retur.
2 – Förbered paketet.
3 – Följ instruktionerna från ditt lokala Boston Scientific-kontor om upphämtning av paketet.

NAMN* _____Titel _____

Telefon _____ E-post _____

Kundens **SIGNATUR*** _____ **DATUM*** _____
* Obligatoriskt fält dd/mm/åååå