

Information om leveransförsening:

BD Plastipak 1 ml LL, 309628

11 april, 2018

Bästa kund,

Vi vill med detta brev informera Er om att BD har leveransförsening på Plastipak 1 ml LL (309628).

Anledningen till leveransförseningen är främst en intensiv influensaperion 2017-2018 som bidragit till en ökad global efterfrågan på 1 ml sprutor. BD har investerat i en kapacitetsförbättring i fabriken som kommer att ge en ökad produktion från och med juni 2018.

Alternativ så länge leveransförseningen pågår är 1 ml sprutor med löstagbar kanyl:

1ml med 26G kanyl, 0,45 ytterdiameter x 10 mm längd. Kort slipvinkel. (303176)

1ml med 25G kanyl, 0,50 ytterdiameter x 16 mm längd. Kort slipvinkel. (303175)

Alternativt 1 ml spruta med fast kanyl:

1ml med 27G kanyl, 0,40 ytterdiameter x 10 mm längd. Intradermal slipvinkel. (305502)

1ml med 26G kanyl, 0,45 ytterdiameter x 13 mm längd. Normal slipvinkel. (305501)

Det finns även en 1 ml spruta med Luer-Slip tip utan kanyl (303172)

Vi jobbar intensivt med att lösa situationen och kommer att meddela när vi har en lösning.

Kontakta Er lokala BD säljrepresentant Inger Ahlström på tel 0708-417762 alt. mail inger.ahlstrom@bd.com eller kundtjänst 08-7755100 vid frågor.

Tack för att ni väljer BD och våra produkter.

Med Vänliga Hälsningar,



Lotta Skytt

Nordic Product Manager MDS

BD Medical

