

Skellefteå 2024-01-18

Ang; Vygons artikel - Dubbellumen ventrikelsond (Salem sump), artnr: I340.xx och 340.xx.

Det har kommit till vår kännedom att ovan nämnda produkter vid tillfällen har använts utan att skötselanvisningar (IFU) har efterföljts.

Produkter från olika företag, kan trots samma ändamål kräva olika typ av handhavande.

Vygon vill därför understryka vikten att alltid följa de instruktioner som finns i skötselanvisningen och som medföljer avdelningsförpackningen.

Har du/ni andra personer i er organisation som kan ha användning av denna information, ber vi Er vänligen vidarebefodra detta brev till berörda.

Har ni frågor eller funderingar, är ni alltid välkomna att kontakta någon av våra Produktspecialister.

Zeb Herlin (Skåne, Blekinge, Kronoberg, Kalmar, Östergötland)

zherlin@vygon.com

070-555 62 32

Beri Moeini (Femklövern, Västernorrland, Västerbotten, Jämtland)

bmoeini@vygon.com

070-536 05 27

Anton Arvidsson (Stockholm, Gävleborg, Norrbotten)

aarvidsson@vygon.com

070-536 05 20

Margareta Arnlund (Västra Götaland, Halland, Jönköping, Värmland)

marnlund@vygon.com

070-215 70 70

Jonas Larsson

Country Commercial Manager