

VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE

Datum ref nr	2019-10-02 ref nr. 19-1561
Typ av åtgärd	Viktigt säkerhetsmeddelande
Produkt	Rektoskop art nr 1561
Lot nr	1349 och 1038
Berörd	Våra register visar att ni har fått åtminstone ett av Rektoskopen med lot nr 1349 eller 1038 och att ni därför omfattas av denna åtgärd.
Distributör	Om du är en distributör så är du ansvarig för att meddela berörda kunder
Åtgärd	Vänligen returnera produkterna till Wing Plast
Anledning	Rektoskop med artikelnummer 1561, lot nr 1349 och lot nr 1038, bestående av Rektoskop och obturator, har rapporterats ha en spricka i den vita införande hylsan. Sprickan kan innebära en potentiell risk för att skada patientens slemhinnor om Rektoskopet används.
Retur av produkter	Vänligen fyll i bifogad blankett för retur av produkter. Om ni inte har några produkter så kryssa rutan inga produkter för att visa att ni mottagit informationen. Scanna och skicka blanketten till Werner@wingplast.se
Information om returer	Kontakta Werner@wingplast.se
För kvalitetsfrågor	Kontakta Lena@wingplast.se