

## Field Safety Notice 20-090 Cordring / Navelsnodd art no 9607S

Bäste kund,

Wing Plast har granskat och uppdaterat bruksanvisningen för Cordring / Navelsnodd.

Observera följande ändringar:

**Bild 1, Varning: "Töj i nte ut navelsnodden mer än nödvändigt. Detta kan orsaka att ringen går sönder".**

**Bild 5, Varning: " Låt inte navelsnoddens ring bli vriden enligt bilden. Detta kan orsaka att ringen går av."**

**Varning: Kontrollera navelsnodden noga de första 24 timmarna efter.**

Se till att du kommunicerar ändringarna till din organisation.

Om du är en distributör, se till att kommunicera ändringarna till alla kunder som använder Cordring / Navelsnodd.

Wing Plast ber dig att fylla i formuläret Customer Reply och skicka det till e-postadressen i formuläret.

Smålandsstenar 2021-05-12

Lena Nurbo  
Head of Quality Assurance / Regulatory Affairs

Wing Plast AB  
Nitgatan 11, SE- 333 33 Smålandsstenar  
Sweden  
Tel: +46 371 330 30  
Fax: +46 371 330 31